

Fonctions

Unités de mesure : Pour sélectionner l'unité de mesure (kg ou lb), presser le bouton à l'arrière du pèse-personne.



Messages d'erreur : Lorsque le pèse-personne est surchargé (plus de 180 kg), le message d'erreur suivant apparaîtra. Descendre du pèse-personne puisqu'il n'est pas conçu pour un poids supérieur à 180 kg.



Message de charge faible : Lorsque l'énergie cinétique est faible (après environ 1 minute), le pèse-personne s'éteindra. Pour l'utiliser à nouveau, appuyer sur le bouton U-Power pour l'allumer.



Conseils d'utilisation et d'entretien

1. Toujours garder le pèse-personne sur une surface plate et sèche. Ne pas entreposer debout.
2. Nettoyer le pèse-personne avec un chiffon humide et éviter que l'eau entre dans l'appareil.
3. NE PAS utiliser de produits nettoyants chimiques ou abrasifs.
4. NE PAS cogner, électrocuter ou échapper le pèse-personne.
5. Le pèse-personne est un appareil à haute précision. Veuillez en prendre soin.
6. Veuillez le garder au sec.
7. Non légal pour le commerce.



ELECTRONIC U-POWER PERSONAL SCALE

Model: 500414

Thank you for your purchase. This scale is patented and the first of its kind, powered by kinetics. It is battery-free and cord-free.

For proper use and maintenance, please read this manual carefully.

U-Power patented technology

- Powered by kinetics. Simply press the button to power up.
- Battery-free technology,
- Environment-friendly.

How to use

- 1) Place the scale on a flat and level surface.
- 2) To power up the unit, simply press the U-Power button on the scale.
- 3) Step onto the scale when the "0.0" appears.
- 4) The scale will power off automatically after one minute.



Functions

Unit of measure: To select the unit of measure (kg or lb), simply press the button on the backside of the scale.



Error indication: When the scale is overloaded (>180kg), the following error message will appear. Step off of the scale as the scale is not designed for weights exceeding the maximum capacity.



Low battery indication: When the kinetic energy is depleted (after approximately one minute), the scale will power off. To use again, simply press the U-Power button again to power up.



Advice for use & care

1. Always keep the scale on a flat, dry surface. Do not store upright.
2. Clean the scale with a damp cloth and avoid water from getting inside the scale.
3. DO NOT use chemical / abrasive cleaning agents.
4. DO NOT strike, shock or drop the scale.
5. The scale is a high precision device. Please take care of it.
6. Please keep it dry.
7. Not for use for legal trade.



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE U-POWER

Modèle : 500414

Merci de votre achat. Ce pèse-personne cinétique est breveté et est le premier du genre. Il ne contient pas de batterie et est sans fil.

Pour une utilisation et un entretien adéquats, veuillez lire ce manuel attentivement.

Technologie U-Power brevetée

- Fonctionne à l'énergie cinétique. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton pour l'allumer.
- Technologie sans batterie,
- écologique.

Directives d'utilisation

- 1) Mettre le pèse-personne sur une surface plate et égale.
- 2) Pour allumer le pèse-personne, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton U-Power.
- 3) Monter sur le pèse-personne lorsque « 0.0 » apparaît sur l'écran.
- 4) Le pèse-personne s'éteindra automatiquement après une minute.

